

Stadt Bochum Tiefbauamt

Rahmenplan Ostpark in Bochum

Bericht zur Grubenbildeinsichtnahme Quartier Havkenscheider Park

Projekt-Nr.: 104991 Bericht-Nr.: 01

Stadt Bochum
Tiefbauamt
Hans-Böckler-Str. 19
44777 Bochum

Dipl.-Geol. Torben Offen / Dr. rer. nat. Martina Küster

Bochum, 2015-05-20

CDM Smith Consult GmbH · Am Umweltpark 3-5 · 44793 Bochum · tel: 0234 68775-0 · fax: 0234 68775-10 · bochum@cdmsmith.com · cdmsmith.com Bankverbindungen: Sparkasse Darmstadt BLZ 508 501 50 Konto 220 019 81 IBAN DE86 5085 0150 0022 0019 81 BIC (Swift) HELADEF1DAS UniCredit Bank Frankfurt BLZ 508 202 92 Konto 304 514 5 IBAN DE44 5082 0292 0003 0451 45 BIC (Swift) HYVEDEMM487 Commerzbank Bochum BLZ 430 400 36 Konto 221 113 400 IBAN DE39 4304 0036 0221 1134 00 BIC (Swift) COBADEFF430 Sitz der Gesellschaft: Bochum · Amtsgericht Bochum HRB 10957 Geschäftsführung: Hans Martin Gaus (Vorsitz) · Harald Full · Dr.-Ing. Peter Jordan · Dr. Wolfgang Ropella

 $Q.\ 104500-104999\ 104991\ 10400\ Arbeitsergebnisse\ 1GBE_Quartier_Havkenscheider_Park\ 120150429be_gbe_Quartier_Havkenscheider_Park\ 120150429be_Quartier_Park\ 120150429be_Quartier_Park\ 120150429be_Quar$



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

VORBEN	IERKU	JNGEN3
1	BERG	GBAULICHE SITUATION4
2	EMPI	FEHLUNGEN7
ANLAGE	1	Übersichtslageplan, Maßstab 1:25.000
ANLAGE	2	Lageplan Bergbausituation, Maßstab: 1:2.000
ANLAGE	3	Prinzipskizze nach [U2] zur Darstellung der Lagerungsverhältnisse senkrecht zur Streichrichtung (Maßstab ca. 1:2.000)
ANHANG	ì	Niederschrift über die Einsichtnahme in die amtlichen Grubenbilder, Berecht- samsrisse und Karten im Bereich Quartier Havkenscheider Park in Bochum



VORBEMERKUNGEN

Für den Bereich Quartier Havkenscheider Park des Rahmenplan Ostpark in Bochum erhielt die CDM Smith Consult GmbH von der Stadt Bochum den Auftrag zur Durchführung einer Grubenbildeinsichtnahme und zur Bewertung der Standsicherheit in dem betreffenden Bereich aus bergschadenstechnischer Sicht. Das Quartier Havkenscheider Park befindet sich zwischen dem Sheffield-Ring und der Havkenscheider Straße. Der Untersuchungsbereich ist in den beigefügten Lageplänen der Anlagen 1 und 2 dargestellt.

Ziel des vorliegenden Berichtes ist es, die Ergebnisse der durchgeführten Grubenbildeinsichtnahme darzulegen und im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung durch Einflüsse des Bergbaus
zu bewerten. Bei Erfordernis soll ein Bohr- und Erkundungsraster vorgeschlagen werden, um die
Möglichkeit einer bergbaulich verursachten Gefährdung der Geländeoberfläche weitergehend
beurteilen zu können.

Folgende Unterlagen wurden bei Bedarf zur Auswertung mit herangezogen:

- [U1] Geologisches Landesamt NRW, Geologische Karte von NRW, Blatt 4509, Bochum, Maßstab: 1:25.000, Krefeld 1990
- [U2] Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW: "Einsichtnahme in die amtlichen Grubenbilder, Berechtsamsrisse und Karten im Bereich "Havkenscheider Park", Amtliche Grubenbilder / Hauptgrundkarten / Verleihungsrisse Nr. 0613, 0713, 0733, 0734, 0735, 0736, 1417, 1436, 6633, 7311, 7811, 1510, 1511, 1610, 1611 Dortmund 11.02.2015
- [U3] Der tagesnahe Bergbau als technisches Problem bei der Durchführung von Baumaßnahmen im Niederrheinisch-Westfälischen Steinkohlengebiet. Dr.-Ing. F. Hollmann, Ing.
 (grad), R. Nürenberg, Mitteilungen der Berggewerkschaftskasse; Bochum im Dezember
 1972



1 BERGBAULICHE SITUATION

Zur Beschreibung der bergbaulichen Situation dienen neben einer Auswertung der geologischen Kartenwerke [U1] die Ergebnisse der Grubenbildeinsichtnahme [U2], durchgeführt gemäß § 63 Abs. 4 BBergG (Bundesberggesetz) bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie.

Der zu untersuchende Bereich "Quartier Havkenscheider Park" in Bochum liegt in dem auf Steinkohle verliehenen Grubenfeldern Caroline und Dannenbaum. Nach den Grubenbildern wurde die Steinkohle im Untersuchungsgebiet von 1874 bis 1891 durch die Zeche "Dannenbaum I" [U2] im oberflächennahen Bereich abgebaut. Der heute zuständige Rechtsnachfolger der ehemaligen Bergwerkseigentümer ist die E.ON SE. Das in Rede stehende Grundstück weist im Mittel Höhen um ca. 110 mNN auf, wobei im Südosten ca. 114 mNN und im nordöstlichen Abschnitt ca. 102 mNN vorherrschen.

Die geologische Situation zeigt nach [U1 und U2] unter einem geringmächtigen Deckgebirge die Festgesteinsschichten des produktiven, d.h. steinkohlenflözführenden Karbon (Oberkarbon). Gemäß der geologischen Karte [U1] wird die Quartär-Mächtigkeit im Untersuchungsgebiet mit 5 m bis 10 m angegeben. Zudem werden im östlichen Teil kretazische Sedimente ausgewiesen, während im westlichen Untersuchungsbereich diese Sedimente erodiert sind. Die im Liegenden anstehenden oberkarbonischen Festgesteine (Tonsteine, Schluffsteine, Sandsteine, Steinkohlenflöze) sind im Rahmen der variskischen Gebirgsbildung in weitspannige Hauptsättel und Hauptmulden aufgefaltet und durch Verwerfungen in einzelne Gebirgsschollen differenziert.

Das Untersuchungsgebiet liegt in den Bochumer Schichten. Die Flöze streichen nach [U2] von Südwest nach Nordost und fallen mit ca. 45° nach Südosten ein. Etwa entlang der nördlichen Untersuchungsgrenze verläuft in SSW-NNE-Richtung der "Weitmarer Sattel" [U1], der ebenfalls in den Grubenbildern verzeichnet ist, wodurch lediglich im nordwestlichen Untersuchungsbereich (Grünstreifen) das Schichteinfallen nach Nordwesten orientiert ist. Gemäß [U2] kann das Einfallen an der Nordflanke des Sattels mit ca. 22° angegeben werden. Im westlichen Randbereich ist der Sattel aufgrund einer NNW-SSE-verlaufenden Störungszone (Blattverschiebung) unterbrochen und nach Süden verschoben.

Neben den Flözen <u>Luise</u> und <u>Helene</u>, für die im Untersuchungsgebiet im Südwesten ein Abbau bis wenige Meter oberhalb der 1. Tiefbausohle von ca. 55 mNN dokumentiert ist, streicht das Flöz <u>Präsident</u> im Untersuchungsgebiet aus, das ebenfalls mit ca. 45° nach Südosten einfällt. Für das Flöz Präsident ist ein Abbau unterhalb des Untersuchungsgebietes nicht dokumentiert, schließt sich aber in größeren Tiefen im Süden des Betrachtungsbereiches an. Die Flöze Luise, Helene und Präsident streichen auf der Südflanke des Weitmarer Sattels an der Karbonoberfläche im Untersuchungsgebiet aus. Im Liegenden von Flöz Luise steht das Flöz <u>Sonnenschein</u> an, das jedoch nicht an der Karbonoberfläche ausstreicht, da es im Sattelbereich gemäß den Grubenbildern eine Höhe von 73 mNN erreicht, ehe es auf der Nordflanke des Sattels nach Nordwesten wieder einfällt (s. Anlage 3). Gemäß den Auswertungen der Grubenbilder ist das Flöz Sonnenschein bis in den Sattelbereich abgebaut worden, der danach ein höchstes Abbauniveau von ca. 73 mNN erreicht.



Die geologischen Strukturen sowie die projizierten Flözausbisslinien sind in dem Lageplan (Anlage 2) mit aufgenommen. Eine Prinzipskizze der Lagerungsverhältnisse ist in der Anlage 3 dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle 1 ist der Schichtenaufbau mit Bezeichnung und Tiefenlage der im Untersuchungsgebiet befindlichen relevanten Steinkohlenflöze dargelegt. Ferner sind die Angaben bzgl. der Abbautätigkeiten in diesen Flözen gemäß [U2] aufgeführt.

Tabelle 1: Schichtenaufbau mit Tiefenlage und Bezeichnung der Steinkohlenflöze – vom Hangenden zum Liegenden

Schichtenfolge	In [U2] angegebene Steinkohlenflöze	Ausstrich unter Geländeoberkante	Abbau der Steinkohlen- flöze gemäß [U2]
Deckgebirge (Quartär/Kreide/ Verwitterungsschicht)	+	ca. 5-10 m Tiefe gemäß geol. Karte	
Karbon (Oberkarbon) Bochumer Schichten	Flöz Präsident Mächtigkeit ca. 80 cm Kohle	Ausstrich unter dem Deckgebirge entspre- chend der Projektion der Flözlage im Schnitt	kein verzeichneter Ab- bau unterhalb Untersu- chungsgebiet; Abbau erst im südlichen An- schluss bis ca. 60 mNN (~ 50 m unter GOK *)
	Flöz Helene Mächtigkeit ca. 65 cm Kohle / 30 cm Berge	Ausstrich unter dem Deckgebirge entspre- chend der Projektion der Flözlage im Schnitt	Abbau 1877 bis ca. 62 mNN (~ 48 m unter GOK *)
	Flöz Luise Mächtigkeit ca. 70 cm Kohle	Ausstrich unter dem Deckgebirge entspre- chend der Projektion der Flözlage im Schnitt	Abbau 1874/76 bis ca. 68 mNN (~ 42 m unter GOK *)
	Flöz Sonnenschein Mächtigkeit ca. 162 cm Kohle	Ausstrich unter dem Deckgebirge entspre- chend der Projektion der Flözlage im Schnitt	Abbau 1875 bis1891 bis ca. 73 mNN (~ 37 m unter GOK *)

^{*} Geländeoberkante mit 110 mNN angesetzt



In der Anlage 3 werden die Lagerungsverhältnisse nach [U2] als Prinzipdarstellung in einem Profilschnitt senkrecht zur Streichrichtung dargelegt. Der nach den Grubenbildern für die Standsicherheit der Tagesoberfläche relevante Flözbereich im Untersuchungsbereich ist in der Anlage 3 mit eingetragen.

Die einwirkungsrelevante Tiefe kann nach [U3] bei den hier vorhandenen Lagerungsverhältnissen mit einem Flözeinfallen von ca. 45° mit einer Gebirgsfeste (saigerer Abstand) von 14 m, im Bereich der Nordflanke des Weitmarer Sattels aufgrund einer flacheren Lagerung von ca. 22° mit ca. 16 m angegeben werden. Bei Einhaltung dieser Gebirgsfeste sind Bergschäden infolge ehemaliger Abbauten nicht zu erwarten. Unter Berücksichtigung einer in diesem Bereich ca. 5 - 10 m mächtigen Überlagerung des Deckgebirges (quartäre Lockergesteine und teilweise kretazische Sedimente), ergibt sich damit eine relevante Tiefe von ca. 24 m bzw. ca. 26 m unter GOK (nördlich des Weitmarer Sattels).

Demnach ist auch für die niedrigste Geländehöhe des Untersuchungsgebietes im nordöstlichen Bereich mit ca. 102 mNN (Sportplatz), an das sich nördlich die Sattelstruktur anschließt, mit einer maximalen Tiefe von 29 m unter GOK (GOK: 102 mNN – 73 mNN Flöz Sonnenschein) eine ausreichende Gebirgsfeste nachgewiesen. Lediglich im Bereich der Sattelstruktur ist aufgrund der sehr flachen bis söhligen Lagerung als Bergschaden eine Auflockerung des Bodengefüges gemäß [U3] möglich, sodass im nördlichen Grenzbereich des Untersuchungsgebietes in der Zone der Gefügeauflockerung Setzungsunterschiede in der Größenordnung von mehreren Millimetern bis Zentimetern auftreten können. Die Zone der Gefügeauflockerung wurde unter Berücksichtigung einer Lageungenauigkeit schematisiert mit einer Breite von +/- 10 m zu beiden Seiten der übertragenen Sattelachse dargestellt. Die Zone der möglichen Gefügeauflockerung liegt in der geplanten Grünfläche (mit Überflutungsbereich bei Starkregen), mehrere Zehnermeter von dem derzeit ausgewiesenen Bebauungsgebiet entfernt.

Im Süden des Untersuchungsgebietes streichen die Flöze Luise, Helene und Präsident in SW-NE-Richtung aus. Gemäß den Grubenbildern reichte die verzeichnete Abbautätigkeit lediglich bis einige Meter oberhalb der 1. Tiefbausohle, sodass für diese Abbaue ein Abstand zur Gelände-oberkante (Annahme: 110 mNN) von 42 m bzw. 48 m ausgewiesen werden kann. Bei einer quartären/kretazischen Überlagerung von ca. 5 - 10 m liegen damit die dokumentierten Abbaue im Untersuchungsgebiet deutlich unterhalb der gemäß [U3] anzusetzenden Gebirgsfeste. Eine Beeinträchtigung im einwirkungsrelevanten Bereich ist danach nicht abzuleiten. Die Abbaubereiche sind in der Prinzipskizze (Anlage 3) dargestellt.

Hinweise auf einen Abbau Dritter, z.B. in Form von Schürfen und/oder Pingen, sind in den im Rahmen von [U2] eingesehenen Grubenbilder im Untersuchungsbereich nicht verzeichnet.

Insgesamt ist gemäß den in den Grubenbildern eingetragenen Bergbauverhältnissen in dem betrachteten Bereich nach den obigen Ausführungen unter Berücksichtigung der derzeitig geplanten Nutzungen (Grünfläche im Norden / Bebauung im Süden) keine Gefährdung der Standsicherheit aus bergschadenstechnischer Sicht zu erwarten. Dabei wird aus gutachterlicher Sicht eine entlang der Sattelachse mögliche Gefügeauflockerung in der nördlichen Grünfläche, woraus sich nach [U3] Setzungsdifferenzen in mm- bis cm-Bereich ergeben können, im Hinblick auf die geplante Nutzung als Grünfläche als tolerabel eingestuft.



Neben den oben beschriebenen bergbaulichen Verhältnissen wurden in den Grubenbildern zudem Hinweise auf zwei Luftschutzstollenanlagen gegeben, die in dem Lageplan (Anlage 2) mit aufgenommen wurden. Die Luftschutzstollenanlagen (LSA) befinden sich im Untersuchungsgebiet im nördlichen Randbereich zur geplanten Bebauung. Hier ist ggf. je nach geplantem Bauvorhaben bzw. der vorgesehenen Folgenutzung zu prüfen, inwieweit eine Standfestigkeit in diesem Bereich nachzuweisen ist und inwieweit diesbezüglich Unterlagen über den Zustand der LSA vorliegen. Ggf. sind für diesen Bereich weitere Erkundungen vorzusehen.

2 EMPFEHLUNGEN

In den Grubenbildern [U2] sind für den geplanten Bebauungsbereich im Betrachtungsbereich mehre Flöze mit Abbauten eingetragen. Bergbaulich relevante Elemente, die zu einem Risiko für die Tagesoberfläche in Form von größeren Sackungen und/oder Tagesbrüchen führen können, sind in dem einwirkungsrelevanten Bereich nicht verzeichnet. Lediglich im nördlichen Grenzbereich kann eine Gefügeauflockerung durch den Abbau im Flöz Sonnenschein im Bereich der Sattelachse aufgrund der flachen Lagerung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hier wurde schematisch ein Bereich mit möglichen Setzungsdifferenzen im mm- bis cm-Bereich ausgewiesen, der außerhalb von den derzeit geplanten Bauwerken im zukünftigen Grünflächenabschnitt (inkl. Überflutungsbereich bei Starkregen) liegt.

Unter Berücksichtigung der geplanten Nutzungssituation kann daher aus gutachterlicher Sicht von weitergehenden Maßnahmen abgesehen werden. Für den Bereich der geplanten Bebauung befindet sich der verzeichnete Abbau der Flöze Luise und Helene deutlich unterhalb der geforderten Gebirgsfeste. Auch das im Untersuchungsgebiet ausstreichende Flöz Präsident weist Abbaubereiche aus, die in vergleichbaren Tiefen und außerhalb des Untersuchungsgebietes liegen. Danach liegen für diesen Abschnitt weder Hinweise auf einen tagesnahen Bergbau vor, noch sind Hinweise auf einen Abbau Dritter, z.B. in Form von Schürfen und/oder Pingen, in den im Rahmen von [U2] eingesehenen Grubenbildern im Untersuchungsbereich verzeichnet.

Unter Zugrundelegung der dargestellten Verhältnisse ergeben sich unter Berücksichtigung von [U2] keine Gefährdungsbereiche, in denen mit dem Vorhandensein von Lockerbereichen und Hohlräumen gerechnet werden muss, die zu einer bergschadensbedingten Auswirkung an der Oberfläche im geplanten Bebauungsgebiet führen könnten. Hier besteht demnach keine bergbaubedingte Gefährdung.

Ergänzend wird im Hinblick auf die Standsicherheit im Untersuchungsbereich auf zwei dokumentierte Luftschutzstollenanlagen hingewiesen, aus denen je nach geplantem Bauvorhaben bzw. vorgesehener Nutzung ggf. weitere Maßnahmen resultieren können. Die Lage der beiden Luftschutzstollenanlagen ist in der Anlage 2 eingetragen. Es wird empfohlen, bei einer evtl. Bebauung ggf. bei den weiteren Planungen die Standsicherheit der Luftschutzstollenanlagen zu prüfen. Hieraus können sich weitere Maßnahmen ergeben, um die Standsicherheit in diesem Bereich zu gewährleisten.



Bei Planungen mit geänderter Nutzung in Teilbereichen des Plangebietes ist die hier angegebene Bergschadenssituation neu zu bewerten. Dies gilt insbesondere für die Zone mit der beschriebenen Möglichkeit einer Gefügeauflockerung im mm bis cm – Bereich.

Wir bitten Sie, uns zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern, falls sich Fragen ergeben, die in diesem Bericht nicht erörtert wurden. Für die weitere Bearbeitung der Fragestellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


CDM Smith Consult GmbH


Dipl.-Ing. Peter Schäfers

Dipl.-Geol. Torben Offen

Dr. rer. nat. Martina Küster


M. Mister







Anlage 3: Prinzipskizze nach [U2] zur Darstellung der Lagerungsverhältnisse senkrecht zur Streichrichtung



Aktenzeichen	63.75.41 – 2015 - 37	

Niederschrift zur Grubenbildeinsichtnahme

Niederschrift über die Einsichtnahme in die amtlichen Grubenbilder, Berechtsamsrisse und Karten im Bereich des nachfolgend genannten Grundstücks

Einsichtnahme	Datum:	11.02.2015	6.5		
	Uhrzeit:	10:30 Uhr - 11:30 Uhr			
Grundstück	Stadt:	Bochum	2		
	Straße, Nr.	Feldmark/ Ha	avkenscheid,	Rahmenp	olan Ost-
Eigentümer	Name:	Stadt Bochur	m		
					* 1
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Anwesende	Name		
Für den Antragsteller/Grundeigentümer	Herr Offen		
	Frau Küster		
	8		
	*		
Für den Bergwerkseigentümer	Herr Wissing		
Für die Bezirksregierung Arnsberg	Herr Großmaas		

Vertretungsbefugnis der Anwesenden wurde festge- stellt	x ja □ nein, nicht erforderlich
Überreichte Vollmachten sind beigefügt	x ja □ nein, nicht erforderlich
Anlage "Ergänzung zur Niederschrift betreffend Anfertigung von Kopien, Digitalfotografien, etc." wurde vorgelegt und unterzeichnet	x ja □ nein, nicht erforderlich

Aktenzeichen	63.75.41 - 2015 - 37

Folgende Unterlagen wurden für die Grubenbildeinsichtnahme vorgelegt:

Grubenbilder: 0613, 0713, 0733, 0734, 0735, 0736, 1417, 1436, 6633, 7311, 7811

A. Winh

Hauptgrundkarte: 1510, 1511, 1610, 1611

Aktenzeichen 63.75.41 – 2015 - 37

<u>Ergänzung zur Niederschrift (betreffend Anfertigung von Kopien, Digitalfotografien, etc.)</u>

Es wird nach § 16 Abs. 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSG NRW (Bekanntmachung der Neufassung vom 9. Juni 2000) darauf hingewiesen, dass die übergebenen Informationen nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, zu dem sie beantragt und zugänglich gemacht wurden. Eine Verwendung zu anderen Zwecken kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen (§ 43 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz - BDSG).

Als Kopie, Digitalphotografie, etc. wurden übergeben:

Dem Antragsteller (Vertreter) wurden Kopien der digitalen Grubenbilder übergeben.

Dortmund, 11.02.2015

(Ort, Datum)

Unterschrift (Antragsteller)

Für die Bezirksregierung