

03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 1

Ansicht Schurf S 1
Sandschicht unterhalb des
Schotters



Bild 2

Ansicht Schurf S 5
rote Schlacke, neu und alt
auf Schotterschichten

Bild 3

Ansicht Schurf S 11
bläuliche Schlacke als Einlage-
rung, Sonderprobe



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 4

Ansicht Schurf E 1
gebundene Asphaltschichten
und Unterbau (Schotter und
Sand)



Bild 5

Detailansicht Schurf E 1
dreilagige gebundene As-
phaltschichten

Bild 6

Ansicht der Verdachtsfläche
Flakstellung



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 7

Ansicht Schurf F 1
Mutterboden und geogene
Sande



Bild 8

Ansicht Schurf F 8
Mutterboden und geogene
Schluff, Ton, Mergelstein

03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 1

Ansicht Schurf S 1
Sandschicht unterhalb des
Schotters



Bild 2

Ansicht Schurf S 5
rote Schlacke, neu und alt
auf Schotterschichten

Bild 3

Ansicht Schurf S 11
bläuliche Schlacke als Einlage-
rung, Sonderprobe



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 4

Ansicht Schurf E 1
gebundene Asphaltschichten
und Unterbau (Schotter und
Sand)



Bild 5

Detailansicht Schurf E 1
dreilagige gebundene As-
phaltschichten

Bild 6

Ansicht der Verdachtsfläche
Flakstellung



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 7

Ansicht Schurf F 1
Mutterboden und geogene
Sande



Bild 8

Ansicht Schurf F 8
Mutterboden und geogene
Schluff, Ton, Mergelstein

03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 1

Ansicht Schurf S 1
Sandschicht unterhalb des
Schotters



Bild 2

Ansicht Schurf S 5
rote Schlacke, neu und alt
auf Schotterschichten

Bild 3

Ansicht Schurf S 11
bläuliche Schlacke als Einlage-
rung, Sonderprobe



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 4

Ansicht Schurf E 1
gebundene Asphaltschichten
und Unterbau (Schotter und
Sand)



Bild 5

Detailansicht Schurf E 1
dreilagige gebundene As-
phaltschichten

Bild 6

Ansicht der Verdachtsfläche
Flakstellung



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 7

Ansicht Schurf F 1
Mutterboden und geogene
Sande



Bild 8

Ansicht Schurf F 8
Mutterboden und geogene
Schluff, Ton, Mergelstein

03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 1

Ansicht Schurf S 1
Sandschicht unterhalb des
Schotters



Bild 2

Ansicht Schurf S 5
rote Schlacke, neu und alt
auf Schotterschichten

Bild 3

Ansicht Schurf S 11
bläuliche Schlacke als Einlage-
rung, Sonderprobe



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 4

Ansicht Schurf E 1
gebundene Asphaltschichten
und Unterbau (Schotter und
Sand)



Bild 5

Detailansicht Schurf E 1
dreilagige gebundene As-
phaltschichten

Bild 6

Ansicht der Verdachtsfläche
Flakstellung



03.09.2010

Beurteilung der Ergebnisse von Boden- und Baustoffuntersuchungen
- Ehem. St.-Barbara-Kasernengelände Dülmen, Letterhausstraße, Dülmen -
Stadt Dülmen, Fachbereich 070 Umwelt- und Klimaschutz k, Overbergplatz 3, 48429 Dülmen

Bild 7

Ansicht Schurf F 1
Mutterboden und geogene
Sande



Bild 8

Ansicht Schurf F 8
Mutterboden und geogene
Schluff, Ton, Mergelstein