

**Landwehrkaserne (Quebec Barracks) in Osnabrück  
Gutachten zu Detailuntersuchungen  
Fotodokumentation**



Foto 1: KVF 18a – Heizzentrale / Heizöllagerung; Blick in Richtung Nordosten  
Im mittleren Bildabschnitt sind die Rammpegel RP1 und RP2 zu erkennen.



Foto 2: KVF 30 – ehem. VK-Tankstelle; Blick in Richtung Nordwest  
Im mittleren Bildabschnitt sind die Rammpegel RP6 – RP10 zu erkennen.

**Landwehrkaserne (Quebec Barracks) in Osnabrück  
Gutachten zu Detailuntersuchungen  
Fotodokumentation**



Foto 3: KVF 31 a – Ölabscheider Nord; Blick in Richtung Osten  
Rotes Kreuz kennzeichnet Ansatzpunkt der Kleinrammbohrung B28.



Foto 4: KVF 44 – Heizhaus; Blick in Richtung Osten  
Im mittleren Bereich sind die RP 3 und RP4, links der RP 11 zu erkennen.

**Landwehrkaserne (Quebec Barracks) in Osnabrück  
Gutachten zu Detailuntersuchungen  
Fotodokumentation**



Foto 5: KVF 46 – ehem. DK-Tankstelle; Blick in Richtung Südost, Darstellung des Rammpegels RP5, Gebäude 59 bereits abgebrochen




Foto 6: KVF 49 – Ehem. Schießstand mit Kennzeichnung der einzelnen Teilflächen (TF 1: Bereich der Schützenstände, TF 2: Wall vor dem Geschossfang, TF 3: seitliche Böschungen, TF 4: Geschossfang); Blick in Richtung Nordost  
Links im Bild befindet sich der nördlich angrenzende Wall.

**Landwehrkaserne (Quebec Barracks) in Osnabrück  
Gutachten zu Detailuntersuchungen  
Fotodokumentation**



Foto 7: KVF 49 – Ehem. Schießstand; Blick in Richtung Osten vom Schießstand auf den Geschossfang (TF 4)  
Im mittleren Bildabschnitt ist der im Januar 2014 erstellte RP12 zu erkennen.



Foto 8: KVF 49; Schurf in der TF 4; 4 cm Sandschicht unterlagert von Sand mit Bauschutt und Schlacke

**Landwehrkaserne (Quebec Barracks) in Osnabrück  
Gutachten zu Detailuntersuchungen  
Fotodokumentation**



Foto 9: KVF 49; Schurf in der TF 2; unterschiedliche Sandschichten, vereinzelt Kugelreste festzustellen (siehe rote Pfeile)



Foto 10: KVF 49; Schurf in der TF 1; unterschiedliche Sandschichten, im unteren Bereich redoximorphe Merkmale, anstehendes Grundwasser

**Landwehrkaserne (Quebec Barracks) in Osnabrück  
Gutachten zu Detailuntersuchungen  
Fotodokumentation**



Foto 11: KVF 70 – Garage offen (bereits abgebaut); Blick in Richtung Südwest  
In der Garage wurde eine Kleinrammbohrung (B13) niedergebracht.



Foto 12: KVF 77a – Brandplatz; Blick in Richtung Westen im Bereich des  
ehemaligen Brandplatzes

**Landwehrkaserne (Quebec Barracks) in Osnabrück  
Gutachten zu Detailuntersuchungen  
Fotodokumentation**



Foto 13: Bohrstocksondierung im vermuteten Bereich des Brandplatzes (KVF 77a), Sand im oberen Bereich humos, im unteren Bereich oxidiert (rostfarben)