

Information eines nördlich zum Plangebiet liegenden Anwohners bzw. Gebäudeeigentümers

Ein Angrenzer teilt mit, dass in seinem Gebäude Risse aufgetreten sind und insgesamt im Gebäude Schwankungen dahingehend auftreten, dass sich das Gebäude entweder um einige Zentimeter hebt oder auch senkt. Dies ist nicht auf bergbauliche Einwirkungen zurückzuführen, derzeit ist die Ursache noch unklar.