

Gelände der ehemaligen Schachanlage Haus Aden 1/2 in Bergkamen
 Aktualisierung des Sanierungsplans für die geplante Folgenutzung Adensee

Untersuchungsumfang der bodenmechanischen Laborarbeiten

Anlage 3.1.3.1

MP	RKS	Tiefe		Proben-Nr gemäß Schichtenverzeichnis			Boden- ansprache	Analyse Bodenmechanik			
		von	bis	1.	2.	3.		Kornverteilung DIN 18123	Zustandsgrenzen DIN 18122	Wassergehalt DIN 18121	Betonaggressivität DIN 4030
1	T4	3	- 5	5			S, u	X		X	
	T3	6	- 7	8			S, u				
2	T8	7,2	- 9	6	7		U, fs', breiig	X	X	X	X
	T9	8	- 10	6			U, fs, breiig				
	T7	7,3	- 10	7			U, fs, breiig				
3	T21	1	- 3	2	3		A, Bergemat., G, s	X		X	X
4	T21	3	- 10	4	6	7	A, U, fs, breiig	X	X	X	
5	T44	0	- 2	1	2	3	A, Bergemat., G, u	X		X	X
6	T45	7	- 8	8			U, t	X	X	X	
	T102	7,1	- 8	8			U, t				
	T104	5,8	- 6,5	8			U, t				
7	T68	6,5	- 7	9			T, u (Mergel)	X	X	X	
8	T84	5,2	- 6,3	8			U, t*	X	X	X	
	T92	5,2	- 6	7			U, t*				
	T47	5,3	- 6,2	7			U, t*				