

|| Vereinfachte Änderung hinsichtlich der Dachneigung von seit-  
her  $47^{\circ}$  -  $53^{\circ}$  auf  $30^{\circ}$  -  $35^{\circ}$