

Körnungslinie
Gemeinde Herzebrock-Clarholz
B-Plan 263 Prickartsweg

Prüfungsnummer:
Probe entnommen am: 26.09.2012
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Sieb-/Schlämmanalyse

Schlämmkorn

Feinstes Fein- Mittel- Grob-

Schluffkorn

Siebkorn

Fein- Mittel- Grob-

Sandkorn

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

Massenanteile der Körner < d in % der Gesamtmenge

Korndurchmesser d in mm

Bericht:
20/0924/04/00
Anlage: 4

Bemerkungen:

Bezeichnung:	Probe 1	Probe 2	Probe 3
Bodenart:	fS, mS	fS, mS	mS, fS, gs'
Tiefe:	0,40 - 1,00 m	0,40 - 1,00 m	0,50 - 1,00 m
k [m/s] (Hazen):	$1.3 \cdot 10^{-4}$	$1.5 \cdot 10^{-4}$	$1.7 \cdot 10^{-4}$
Entnahmestelle:	RKS 1	RKS2	RKS 4
U/Cc	2.1/0.9	2.0/0.9	2.4/0.9