Prüfen · Beraten · Begutachten



# Gutachterliche Stellungnahme

Projekt: Ibbenbüren, GG Schierloh West,

Erweiterung Flurstücke 75, 63, 11, 13

Projekt-Nr.: 08.12 211

Nr. 1 Lageplan (ca. 1: 4500) mit eingetragenen

27 Sondier-Ansatzstellen und

2 KD-Bezugshöhen m NN (Kanaldeckel)

Nr. 2 Zeichnerische Darstellung der

Bohr- und Ramm-Ergebnisse

nach DIN 4023 und 4094-3

(Anlagen 2.1 - 2.27)

Geschäftsführen: Dipl.-Geol. Wieland Ackermann Dipl.-Geol. Dr. Udo Volkmer

HRB 55 80 Amtsgericht Steinfurt

Anlagen:

Bankverbindungen: Kreissparkasse Steinfurt BLZ 403 510 60 KNT 400 38 36 KNT 400 39 68 Steuer-Nr. 327/5760/7300 USt-ID Nr. DE 180 780 280

Nordstraße 57 49477 ibbenbüren Tel. 0 54 51 / 96 23 07 Fax 0 54 51 / 96 23 09 M NL Rhein-Sleg
Am Kapellenhof 3
53783 Eitorf
Tel. 0 22 43 / 84 41 39
Fax 0 22 43 / 84 41 40

■ NL Rhein-Main Bessunger Straße 117 64347 Griesheim Tel. 0 61 55 / 7 86 35 Fax 0 61 55 / 7 86 37 Email: aundvgeo@aol.com www.aundvgeo.de

# Inhalt

1.	Einleitung	
2.	Felduntersuchungen	
3.	Untergrund	
3.1	Gelände	
3.2	Schichtenfolge	
3.3	Bodenklassen/-gruppen	
3.4	Grundwasser	
4.	Kanal-/Straßenbau	
5.	Versickerung	
6.	Schlusswort	

**26.10.2012** 1

#### 1. EINLEITUNG

Die Stadt Ibbenbüren plant die Erweiterung des Gewerbegebietes Schierloh.

Für den Kanal-/Straßenbau werden Aussagen über den Baugrund und für die Versickerung von Niederschlags-/Regenwasser Angaben zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes benötigt.

Die vorliegenden Ausführungen betreffen die Flurstücke 75, 63, 11 und 13 (Schierloh West).

#### 2. FELDUNTERSUCHUNGEN

Zur Erschließung der Schichtenfolgen und zur Ermittlung der Tragfähigkeit und Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurden am 28. − 31. 08. und 4./5. 10. 2012 **maschinelle** Rammkernbohrungen **RKB 1 − 27** (Ø 50 − 80 mm, spezielles Raupenfahrzeug) und parallel in direkter Nähe zur eindeutigen Korrelation **27** leichte **Rammsondierungen** (DPL) entsprechend der Planunterlage auf die Flächen verteilt niedergebracht (siehe **Lageplan,** Anlage 1).

Die Ergebnisse der Aufschlussbohrungen und Rammsondierungen sind nach DIN 4023 und 4094-3 in Profilschnitten und Rammprofilen auf den Anlagen 2.1 – 2.27 zeichnerisch dargestellt und graphisch ausgewertet worden.

Aus den Bohrungen wurden 183 Bodenproben entnommen.

Die Bodenproben werden 3 Monate nach Abgabe der Gutachterlichen Stellungnahme aufbewahrt und dann, falls vom Auftraggeber nicht anders bestimmt, entsorgt.

#### **3.** UNTERGRUND

#### 3.1 Gelände

Als **Bezugshöhen** für die Sondier-Ansatzstellen wurden die im Lageplan (Anlage 1) eingezeichneten Kanaldeckel 8028 **KD 1** (Höhe = 55,21 m NN) und 6051 **KD 2** (Höhe = 56,13 m NN) gewählt (siehe auch Anlage 2).

Die 27 Sondier-Ansatzstellen wurden auf m NN umgerechnet (siehe Anlage 2).

Nach der Nivellierung der Sondier-Ansatzstellen liegt eine gemessene, **max. Höhendifferenz** von 3,3 m auf dem untersuchten Gelände vor.

Die tiefste **Stelle 15** liegt im nördlichen Bereich der Erweiterungsfläche, die höchste **Stelle 23** im südlichsten Bereich (siehe Anlagen 1 und 2.15 und 2.23).

## 3.2 Schichtenfolge

Unter **Humosem Oberboden** (Mutterboden) in Stärken von 0,4 – 0,9 m wurden Sand-Abfolgen erbohrt. Die **durchschnittliche Dicke** des vorgefundenen Mutterbodens wird mit **0,5 m** angegeben.

Die angetroffenen Sand-Ablagerungen sind deutlich vorrangig **Fein-/Mittelsande** mit teilweise auftretenden Grobsand-/Kies-/Schluff-Beimengungen und geringmächtigen Grobsand-/Kies-/Schluff-Lagen/-Linsen und bereichsweise vorhandenen **humosen** Einlagerungen und Anreicherungen (siehe Bodenprofile der Anlage 2).

Geologisch sind die Sand-Schichten Auensande der Ibbenbürener Aa.

**Humose** Einlagerungen und Anreicherungen treten gelegentlich in oberen Sanden als dünne Lagen, Linsen, Schlieren, Schmitzen und Pflanzen-/Wurzelreste auf.

Die Sande sind **mitteldicht – dicht** gelagert (siehe DPL-Rammprofile der Anlage 2).

**Torf** wurde unregelmäßig in unterschiedlichen Tiefen als geringmächtige Einschaltung vorgefunden; die größte in den Bohrungen nachgewiesene Schichtstärke ist 0,2 m.

Ungeregelt eingelagerter, **humoser** und teilweise **torfiger** Schluff ist als **Auenlehm** zu bezeichnen; die größte in den Bohrungen nachgewiesene Mächtigkeit ist 0,5 m.

Die Rammkernbohrungen und Rammsondierungen wurden auftragsgemäß in einer **Tiefe** von 4 m unter OK Gelände eingestellt.

## **3.3 Bodenklassen** nach DIN 18300 (VOB) und **Bodengruppen** nach DIN 18196

Die angetroffenen Bodenarten sind wie folgt zu klassifizieren und in Bodengruppen einzuordnen:

**Humoser Oberboden** Klasse: 1

Bodengruppe: OH

Sand Klasse: 3

Bodengruppen: SE, SW, SU

Schluff, Auenlehm Klasse: 4

Bodengruppen: UL, UM, UO

Torf Klasse: 3

Bodengruppen: HN, HZ

#### 3.4 Grundwasser

Grundwasser wurde am **28. – 31. 08. und 4./5. 10. 2012** in Tiefen von **0,8 – 2,1 m** unter GOK (= Gelände-Oberkante) angetroffen (angebohrte und gemessene Grundwasserstände).

Nach den durchgeführten Bohrungen ist der **mittlere** Grundwasserstand **1,4 m** unter GOK.

Bei **Messungen** der Wasserstände mit dem Akustik-Lot unmittelbar nach Bohrende waren einige Bohrlöcher auf Höhe des Grundwasserspiegels wegen des **Fließsandes** im Grundwasser bereits zugefallen (siehe Bodenprofile der Anlage 2).

Bezogen auf **m NN** liegt der **Grundwasserspiegel** im Untersuchungsgebiet zwischen **51,0** (RKB 15) und **55,0** (RKB 23, höchster Stand).

Die Grundwasserfließrichtung der Erweiterungsfläche ist Nordwest.

Entsprechend dem Bohr-Datum ist davon auszugehen, dass der Grundwasserspiegel jahreszeitlich und witterungsbedingt ansteigt. **Maximale Grundwasserstände** sind mindestens 0,5 m höher als die angetroffenen Wasserstände zu kalkulieren, da das untersuchte Gelände auch im Einflussbereich der Ibbenbürener Aa liegt.

## 4. KANAL-/STRASSENBAU

Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen kommen **Kanalrohre** überwiegend im anstehenden Sand zur Gründung.

Gegebenenfalls in den Gründungssohlen auftretende **Torf**-Lagen oder Schichten von humostorfigem **Auenlehm** sind vollständig zu entfernen und durch Sand oder Schotter zu ersetzen.

**26.10.2012** 5

Da die Kanalsohlen ins Grundwasser gelangen, sind bauzeitliche, geschlossene Wasserhaltungen mit Vakuumfilter-Anlagen durchzuführen, um den vorhandenen Sandboden (Fließsand) zu entwässern.

Bei einem Abstand von 1,5 m sind die **Filterlanzen** 2 m unter die Gründungssohle einzuleiten.

Die Rohrgräben sind durch Verbauplatten oder Kanalspunddielen zu sichern.

Bei der **Verfüllung der Gräben** ist auf die fachgerechte, lagenweise Verdichtung auch seitlich der Kanalrohre hinzuweisen. Es wird der Verdichtungsgrad mindestens 97 % **Proctordichte** angesetzt. Der ausgekofferte **Sand** (auch ggf. Humoser Mineralboden mit geringem Humus-Anteil unterhalb des Mutterbodens, siehe Bodenprofile der Anlage 2) ist wasserdurchlässig, verdichtungsfähig und **lagenweise** (max. 0,3 m) wiedereinzubauen.

Für den **Straßenbau** gelten die Richtlinien **RStO** 2001, **ZTVE**-StB 09 und **ZTVT**-StB 95 (neueste Fassungen).

Bei Straßen mit häufigem Schwerlastverkehr ist ein **frostsicherer Gesamtaufbau** von 0,8 m vorzusehen, bei Anliegerstraßen und Stellflächen ist die Stärke von 0,5 m einzuhalten. Um ggf. die Frostsicherheit des anstehenden Sandes unter dem Humosen Oberboden (Mutterboden) festzustellen, sind Laboruntersuchungen nach DIN 18123 (Siebanalysen) zur Ermittlung des prozentualen Anteils von Schluff und Ton durchzuführen.

Auf dem Sandplanum unterhalb des Mutterbodens ist vor dem lagenweisen Aufbau der frostsicheren Schotter-Tragschicht über den statischen Plattendruckversuch ein  $E_{v2}$ -Wert von **45 MN/m²** zu erreichen, um den Nachweis der zu fordernden Werte nach den Richtlinien auf dem Tragschicht-Endplanum sicherzustellen. Auch Humoser Mineralboden ist ggf. nachzuverdichten, humose Lagen sind zu entfernen.

Zur Überprüfung der Tragfähigkeit und Verdichtung sind **Lastplattendruckversuche** nach DIN 18134 durchzuführen.

## **5.** VERSICKERUNG

Der Untergrund über dem Grundwasserspiegel besteht aus durchlässigen Sanden. Die vom Gutachter angesetzten Durchlässigkeiten ( $\mathbf{kf} = 10^{-4} - 10^{-5} \,\text{m/s}$ ) sind größer, als nach **DWA-Regelwerk A 138** gefordert wird ( $\mathbf{kf} = \min$ .  $1 \cdot 10^{-6} \,\text{m/s}$ ).

Nach **DWA-Regelwerk A 138** kann das Niederschlagswasser auf dem Plangebiet wegen der angetroffenen **hohen Grundwasserstände** nicht versickert werden. Der erforderliche Mindestabstand von 1,0 m UK Versickerungsanlage zum **maximalen Grundwasserspiegel** (DWA-A 138) ist nicht einzuhalten (siehe und vgl. Kapitel 3.4).


Auf der untersuchten Erweiterungsfläche kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kein Bereich für Versickerungsanlagen abgegrenzt werden.


## **6.** SCHLUSSWORT

Bei Sachverhalten, die hier nicht oder abweichend dargestellt wurden, und sich ergebenden Fragen ist dies dem Gutachter mitzuteilen, damit er entsprechend dazu eine ergänzende Stellungnahme abgeben kann.

Dipl.-Geol. Dr. Udo Volkmer


**26.10.2012** 7







Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211
Anlage-Nr.

ge-Nr. 2.1




DPL 1 52,69 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr. 2.2



# DPL 2

53,11 m NN







Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.

ge-Nr. 2.3




DPL 3
52,87 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 ojekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr. 2.4



DPL 4

## 53,05 m NN






48.00

A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307


Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.

ige-Nr. 2.5



DPL 5 53,20 m NN






48.00

A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.


ge-Nr. 2.6



## DPL 6

## 53,37 m NN






A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 ekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.


2.7



## DPL 7


## 54,16 m NN







Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 rojekt-Nr. 08.12\_211

Anlage-Nr. 2.8



DPL 8 54,81 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13


08.12 211


Anlage-Nr. 2.9



# DPL 9 54,28 m NN

Schlagzahlen je 10 cm 50






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13


08.12 211 Anlage-Nr.


2.10



# **DPL 10**

## 53,59 m NN





Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 ojekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr. 2.11

B.P. = KD = 55,21 m56.00 55.50 55.00 54.50 54.00 53.50 53.00 52.50 52.00 51.50 51.00 50.50 50.00 49.50 49.00 48.50

48.00


## **RKB 11**


## 53,21 m NN



## DPL 11

## 53,21 m NN






48.00

A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.


2.12



# DPL 12


## 53,45 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr. 2.13



## **DPL 13**


## 53,12 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 jekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr. 2.14



**DPL 14** 

## 52,77 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13

08.12 211


Anlage-Nr.


2.15



## **DPL 15**

## 52,61 m NN






49.00

48.50 48.00 A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 ekt-Nr. 08.12 211


Anlage-Nr.

2.16



## **DPL 16**

## 53,98 m NN




A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 jekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.


2.17



## **DPL 17**

## 53,86 m NN






A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307


Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr. 2.18



## DPL 18

## 53,92 m NN






A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 ekt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.


e-Nr. 2.19



# **DPL 19**

## 54,08 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 kt-Nr. 08.12 211


Anlage-Nr.


2.20



DPL 20

## 53,53 m NN






A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 kt-Nr. 08.12\_211


Anlage-Nr.


2.21



## DPL 21


## 53,18 m NN






Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13

08.12 211 Anlage-Nr. 2.22




48.50 48.00



# DPL 22

55,14 m NN



B.P. = KD = 55,21 m

56.00

55.50

55.00

54.50

54.00

53.50

53.00

52.50

52.00

51.50

51.00

50.50 50.00 49.50

49.00

48.50 48.00 A + V Geoconsult Nordstraße 57 49477 Ibbenbüren Tel.: 05451/962307

Ibbenbüren, GG Schierloh Flurstücke 75, 63, 11, 13 Projekt-Nr. 08.12 211

Anlage-Nr.

2.23

## **RKB 23**

## 55,93 m NN



#### Humoser Oberboden (Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, stark humos), braun bis dunkelbraun

#### Sand kiesig, schwach schluffig bis schluffig, schwach humos, braun bis dunkelbraun

# Mittelsand feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach humos, gelbbraun bis braun

#### Mittelsand feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, vereinzelt Wurzelreste, Schlufflinsen, grau

# reinsandig, schwach humos bis humos mit Wurzelresten, vereinzelt Grobsandlinsen, graubraun bis grau


## schwach kiesig, schwach schluffig, teilweise schwach humose Schlufflinsen, graubraun


#### schwach bis stark schluffig, schwach humos mit Schlufflinsen, Wurzeln, dunkelgrau bis graubraun

# Sand schwach schluffig, schwach kiesig bis kiesig, teilweise humose Linsen, graubraun bis grau, Basis: Ton, dunkelbraun,

## **DPL 23**

## 55,93 m NN





49.50


49.00

48.50 48.00 A + V Geoconsult
Am Kapellenhof 3
53783 Eitorf
Fon 02243/844139


Ibbenbüren, GG Schierloh West
Erweiterung Flurstücke 75, 63, 11, 13


Projekt-Nr.
08.12\_211

Anlage-Nr.
2.24



# DPL 24 54,22 m NN





50.50 50.00 49.50


49.00

48.50 48.00 A + V Geoconsult Am Kapellenhof 3 53783 Eitorf Fon 02243/844139

Ibbenbüren, GG Schierloh West Erweiterung Flurstücke 75, 63, 11, 13 08.12\_211


-Nr. 2.25


## **RKB 25**



## **DPL 25**

## 55,56 m NN





50.00 49.50


49.00

48.50 48.00 A + V Geoconsult
Am Kapellenhof 3
53783 Eitorf
Fon 02243/844139


Ibbenbüren, GG Schierloh West
Erweiterung Flurstücke 75, 63, 11, 13


Projekt-Nr.
08.12\_211

Anlage-Nr.
2.26



## DPL 26 55,19 m NN






49.50

49.00

48.50 48.00 A + V Geoconsult Am Kapellenhof 3 53783 Eitorf Fon 02243/844139

Ibbenbüren, GG Schierloh West Erweiterung Flurstücke 75, 63, 11, 13 ekt-Nr. 08.12\_211

e-Nr. 2.27



# DPL 27

#### 54,96 m NN

