



MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 1 2

Blatt 1



MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghauseng Gelände in Siegburg, Wilhelmstr.



MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12

Blatt


3


MIP A3

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in μV

Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011






MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 1 2

Blatt

5



MIP A5

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in µV


Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12

Blatt

6




MIP A6

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in µV

Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.



MIP A7

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in µV


Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 1 2

Blatt

8



MIP A8

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in µV


Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghauseng Gelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 1 2

Blatt

9




MIP A9a

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in µV

Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.




MIP A10a

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in µV

Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.



MIP A11

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.


Min/Max Detektor-Signalwerte in µV

Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12

Blatt 12




MIP A12

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.

Min/Max Detektor-Signalwerte in µV


Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011



MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12

Blatt 14



MIP A14

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr.


Min/Max Detektor-Signalwerte in μV

Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12


Blatt 15



MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12


Blatt 16




MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12

Blatt 17






MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

Anlage 12

Blatt 19



Quelle: Ing. Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH / 30.03.2011

Ansatzpunkt: LIDL Siegburg / Wilhelmstr. MIP B5

MIP-Untersuchungen auf dem ehem. Lüghausengelände in Siegburg, Wilhelmstr.

