

# PROFILSCHNITT 1 - 1'

ZEICHENERKLÄRUNG:

 RKS Rammkernsondierung

Darstellung der Rammkernsondierungen  
M 1 : 100


**ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)**



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Auffüllung</b> |                        |
| <b>Bauschutt</b>  | <b>bauschutthaltig</b> |
| <b>Schlacke</b>   | <b>schlackenhaltig</b> |
| <b>Kies</b>       | <b>kiesig</b>          |
| <b>Sand</b>       | <b>sandig</b>          |
| <b>Schluff</b>    | <b>schluffig</b>       |
| <b>Ton</b>        | <b>tonig</b>           |

**organolept. Befund**

**H<sub>2</sub>S-Geruch**



**DR. TILLMANNS  
&  
PARTNER GmbH**

Kopernikusstr. 5  
50126 BERGHEIM  
Tel.: 02271 / 801-0

AUFTRAGGEBER

FA. GOTTFRIED RULAND & SÖHNE  
OSWALDSTRASSE 9, 50126 BERGHEIM

\_\_\_\_\_

BV B-Plan 288 / Bergheim "Westl. Johann-Ruland-Weg"  
Sickerversuche

BEARBEITET

|      |       |
|------|-------|
| H.B. | 05/18 |
|------|-------|

|    |               |
|----|---------------|
| M. | 1 : 500 / 100 |
|----|---------------|

GEZEICHNET

|    |       |
|----|-------|
| EZ | 05/18 |
|----|-------|

|              |            |
|--------------|------------|
| PROJEKT-Nr.: | 9984-04-18 |
|--------------|------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| AUFGESTELLT, BERGHEIM, DEN | 28.05.2018 |
|----------------------------|------------|

ANLAGE: 2