

Dr. Tillmanns & Partner GmbH Ingenieurbüro für Umwelt- und Geotechnik Kopernikusstr. 5 50126 Bergheim Tel: 02271 / 801-0 Fax: 02271 / 801-108		Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Bericht: N.R./me AZ: 9364-07-16		
Bauvorhaben: Wevelinghoven, Langwadener Str.							
Bohrung Nr.: RKS 1 / Blatt 1					Datum: 28.7.2016		
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe				
0,30	a) Schluff, felsandig, schwach kiesig, humos			erdfeucht, 40-50-80-30	Glas	1	0,30
	b)						
	c) stelf	d)	e) braun				
	f) Mutterboden	g)	h)				
1,30	a) Schluff, schwach tonig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	2	1,30
	b)						
	c) steif	d)	e) hellbraun				
	f) Hochflutlehm	g) Holozän	h)				
3,00	a) Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas Glas	3 4	2,00 3,00
	b)						
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun				
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h)				
4,00	a) Kies, grobsandig bis schwach mittelsandig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	5	4,00
	b)						
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun				
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h)				

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

Dr. Tillmanns & Partner GmbH Ingenieurbüro für Umwelt- und Geotechnik Kopernikusstr. 5 50128 Bergheim Tel: 02271 / 801-0 Fax: 02271 / 801-108		Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Bericht: N.R./me AZ: 9364-07-16		
Bauvorhaben: Wevelinghoven, Langwadener Str.							
Bohrung Nr.: RKS 2 / Blatt 1					Datum: 28.7.2016		
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen *)				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung *)	h) *) Gruppe				
0,30	a) Schluff, feinsandig, schwach klesig, humos			erdfeucht, 40-50-80-30	Glas	1	0,30
	b)						
	c) steif	d)	e) braun				
	f) Mutterboden	g)	h)				
1,20	a) Schluff, schwach tonig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	2	1,20
	b)						
	c) steif	d)	e) hellbraun				
	f) Hochflutlehm	g) Holozän	h)				
3,00	a) Grobsand, klesig, schwach mittelsandig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas Glas	3 4	2,00 3,00
	b)						
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun				
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h)				

*) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

Dr. Tillmanns & Partner GmbH Ingenieurbüro für Umwelt- und Geotechnik Kopernikusstr. 5 50126 Bergheim Tel: 02271 / 801-0 Fax: 02271 / 801-108		Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekerkerten Proben				Anlage: Bericht: N.R./me AZ: 9364-07-16		
Bauvorhaben: Wevelinghoven, Langwadener Str.								
Bohrung Nr.: RKS 3 / Blatt 1						Datum: 28.7.2016		
1	2			3		4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust		Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen *)					Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung *)	h) *) Gruppe i) Kalkgehalt					
0,30	a) Schluff, felsandig, schwach kiesig, humos			erdfeucht, 40-50-80-30		Glas	1	0,30
	b)							
	c) stelf	d)	e) braun					
	f) Mutterboden	g)	h) i) c0					
0,90	a) Schluff, schwach tonig			erdfeucht, 40-50-80-0		Glas	2	0,90
	b)							
	c) stelf	d)	e) hellbraun					
	f) Hochflutlehm	g) Holozän	h) i) c0					
1,10	a) Schluff, kiesig, sandig			erdfeucht, 40-50-80-0		Glas	3	1,10
	b)							
	c) stelf	d)	e) hellbraun					
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h) i) c0					
2,00	a) Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig			erdfeucht, 40-50-80-0		Glas	4	2,00
	b)							
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun					
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h) i) c0					
3,00	a) Kies, grobsandig			erdfeucht, 40-50-80-0		Glas	5	3,00
	b)							
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun					
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h) i) c0					

*) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

Dr. Tillmanns & Partner GmbH Ingenieurbüro für Umwelt- und Geotechnik Kopernikusstr. 5 50126 Bergheim Tel: 02271 / 801-0 Fax: 02271 / 801-108		Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Bericht: N.R./me AZ: 9364-07-16		
Bauvorhaben: Wevelinghoven, Langwadener Str.							
Bohrung Nr.: RKS 4 / Blatt 1					Datum: 28.7.2016		
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen ¹⁾				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe i) Kalk-gehalt				
0,30	a) Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos			erdfeucht, 40-50-80-30	Glas	1	0,30
	b)						
	c) steif	d)	e) braun				
	f) Mutterboden	g)	h) i) c0				
1,00	a) Schluff, schwach tonig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	2	1,00
	b)						
	c) steif	d)	e) hellbraun				
	f) Hochflutlehm	g) Holozän	h) i) c0				
2,00	a) Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	3	2,00
	b)						
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun				
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h) i) c0				

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor

Dr. Tillmanns & Partner GmbH Ingenieurbüro für Umwelt- und Geotechnik Kopernikusstr. 5 50126 Bergheim Tel: 02271 / 801-0 Fax: 02271 / 801-108		Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben			Anlage: Bericht: N.R./me AZ: 9364-07-16		
Bauvorhaben: Wevelinghoven, Langwadener Str.							
Bohrung Nr.: RKS 5 / Blatt 1					Datum: 28.7.2016		
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen *)				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung *)	h) *) Gruppe				
0,40	a) Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos			erdfeucht, 40-50-80-30	Glas	1	0,40
	b)						
	c) steif	d)	e) braun				
	f) Mutterboden	g)	h)				
1,20	a) Schluff, schwach tonig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	2	1,20
	b)						
	c) steif	d)	e) hellbraun				
	f) Hochflutlehm	g) Holozän	h)				
2,00	a) Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	3	2,00
	b)						
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun				
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h)				
3,00	a) Kies, grobsandig			erdfeucht, 40-50-80-0	Glas	4	3,00
	b)						
	c) mitteldicht	d)	e) hellbraun				
	f) Niederterrasse	g) Pleistozän	h)				
*) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor							