

Körnungslinie


Stadt Harsewinkel
B-Plan "Am krummen Timpen"

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 23.11.2017, 22.02.2018

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Sieb-/Schlämmanalyse



		Schluffkorn		Siebkorn				Bemerkungen:	
		Fein-	Mittel-	Grob-	Fein-	Mittel-	Grob-	Steine	
Bezeichnung:	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4					
Bodenart:	fS, m \bar{S}	fS, ms	fS, m \bar{S}	fS, ms					
Tiefe:	0,30 - 1,00 m	0,70 - 1,20 m	0,30 - 1,00 m	0,30 - 1,0 m					
k [m/s] (Hazen):	8.4 · 10 ⁻⁵	7.1 · 10 ⁻⁵	8.5 · 10 ⁻⁵	8.2 · 10 ⁻⁵					
Entnahmestelle:	RKS 1	RKS 3	RKS 4	RKS 6					
U/Cc	2.2/1.0	1.8/0.9	2.1/0.9	2.0/0.9					

Bericht:
20/0924/04/00
Anlage: 4