gagv Gesellschaft für angewandte Geologie und Vermessung mbH Bahnhofstraße 30 • 34346 Hann. Münden • Tel.: 0 55 41 - 90 37 90 • Fax: 0 55 41 - 90 37 99

Bauherrschaft

PVS und

Projektgesellschaft mbH Salzufler Straße 143 32052 Herford

gagv-27168 BV-Nr.: gagv-27168 Bericht-18.11.2022 Datum: Bearb.:

Geotechnik:

Flurstück:

Auftraggeber:

gagv Gesellschaft für angewandte Geologie und Vermessung mbH

Bahnhofstraße 30 • 34346 Hann. Münden

Bauobjekt: Bauort: Straße: Gemarkung:

Vorerkundung "Die Kreuzbreite" um rd mNN: 72,0 bis 74,5 32120 Hiddenhausen zw. "Alter Kirchweg" und "Karlstraße" EBZ (DIN EN 1998-1/NA) außerhalb Z1 G2 Hiddenhausen, Flur 4 Frostzone (ZTVE StB 94): z_E (ZTVE StB 94): 669 & 77 bis 95 cm siehe Seite 4 Schneelast (DIN 1055-5): **Z**one 2

Geländemorphologie:

zusammenfassende Baugrundbeurteilung (Vorerkundung):

Grundwasser	RKS		[muGOF]	Datum
vorhanden:	1 bis 8	nein	1,4m bis 5,0m kSF	25.10.2022

Höchststand (abgeschätzt): bei nasser Witterung ist dringend mit nicht versickernden (auch wilden), bergseitigen Oberflächenwässern (mit dem Abfließen von Wasser an der GOF) und mit Schichtwasserbildungen in sehr unterschiedlichen Höhenlagen zu rechnen!

Mit Schreiben vom 23.08.2022 wurde die gagv seitens der PVS Projektgesellschaft mbH, Herford u.a. mit der geotechnischen Vorer kundung des Baufeldes "Die Kreuzbreite" in Hiddenhausen beauftragt. Der gegenständliche Bericht stellt auftragsgemäß zusammen fassend die Ergebnisse der Baugrund-Vorerkundung dar und ist kein Ersatz für ein Baugrund- und Gründungsgutachten / Erschlie ßungsgutachten! Nach der bauseitigen Entscheidung über die Standorte der jeweiligen Bauwerke / Nutzung sind zusätzliche, ange-passte Baugrunderkundungen und eigenständige Berichte erforderlich! Nachstehend werden seitens gagv allgemeine Hinweise mitge-

Zur Vorerkundung wurden durch die gagv am 25.10.2022 auftragsgemäß 8 Rammkernsondierungen (RKS 1 bis RKS 8) bis in Tiefen von 1,4m unter GOF (RKS 8) bis 5,0m unter GOF (RKS 7) ausgeführt - ab o.g. Tiefen sollte / kann mit Grobkies / Steinen oder mit festen Verwitterungstonen / Felszersatzmaterial als Bohrhindernis / Aushuberschwernis gerechnet werden. Die Lage des Baufeldes und der RKS ist auf dem DGM auf Seite 4 dargestellt.

Das Baufeld wird westlich (bergseitig) von der Straße "Alter Kirchweg" und östlich (talseitig) von der "Karlstraße" begrenzt. Als Hö henbezugspunkt (HBP = +/-0,00) wurde ein Grenzstein in der Nordostecke des Baufeldes herangezogen. Das Baufeld steigt von Ost Nord-Ost nach West-Süd-West von rd. 0,4m unter HBP auf rd. 2,5m über HBP an. Im südlichen Bereich befindet sich ein Graben (Ablei tung von Oberflächenwasser?) der +/- senkrecht zur Topographie nach Ost-Nord-Ost verläuft. Mit allen RKS (siehe Seite 4 und Anl

1+2) wurde am 25.10.2022 bis zu den jeweiligen Endtiefen kein freies Grundwasser nachgewiesen. Im Baugrundbereich wurden i.W. 8 unterschiedliche Baugrundschichten erbohrt: Unter einer geringmächtigen, lehmigen Mutterbo denauflage (Schicht 1) folgen in allen RKS bis in Tiefen von rd. 0,9m bis rd. 1,3m Schluff-Feinsand-Gemische (Schicht 2) die meist von schwach lehmigen Fein-Mittelsanden (Schicht 3) und von einer Wechsellagerung aus Fein-Mittelsanden und Lehmen (Schicht 4) unter lagert werden. Darunter folgen bereichsweise sandige Lehme (Schicht 5) und tonige Lehme (Schicht 6), die meist von schwach kiesi gen Lehm-Sand-Gemischen (Schicht 7) oder mittelsandigen Feinsanden (Schicht 8) bis zu den Endtiefen der RKS unterlagert werden. Eindeutige Fremdkörper (Müll, Schrott, Bauschutt o.ä.) wurde mit den RKS nicht angetroffen - die Böden waren am 25.10.2022 auch organoleptisch unauffällig. Lediglich das / die Bohrhindernisse bei 1,4m unter GOF in RKS 8 sollten nochmals untersucht / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch einer GOF in RKS 8 sollten nochmals / durch e nen bauseitigen Baggerschurf aufgeschlossen werden - auch Alteinbauten (z.B. Dränageleitung) können nicht ausgeschlossen wer

Alle Höhen sind vor Baubeginn zu überprüfen! Auf die allgemeine Baufeldsituation und auf die Topographie wird hingewiesen! Die auf dem Baufeld erbohrten Böden neigen größtenteils bei Nässe "puddingartig zu totaler Aufmatschung" - dies ist unbedingt bauseitig zu verhindern! Bei wesentlichen Baugrundanomalien ist gagv SOFORT zu informieren!

Die angetroffenen Böden der Schichten 2 bis 8 sind für eine "normale" Wohnbebauung (Ein- und Zweifamilienhäuser, mit oder ohne Keller) ausreichend tragfähig - Torfe oder Mudden wurden nicht erbohrt. Im Hinblick auf die Topographie und die stark unterschiedli che Wasserwegsamkeit der Baugrundschichten sollte bei nasser Witterung von nicht versickernden Oberflächenwässern und von der Ausbildung von Schichtwasser-Stockwerken ausgegangen werden, so dass die einzelnen Gebäude dräniert werden sollten - ist dies nicht möglich, so sollten Kellerbauten in WU-Qualität bis über die GOF ausgeführt und nicht unterkellerte Bauten eine WU-Sohlplatte zum Schutz vor Vernässungsschäden erhalten.

gagv Gesellschaft für angewandte Geologie und Vermessung mbH Bahnhofstraße 30 • 34346 Hann. Münden • Tel.: 0 55 41 - 90 37 90 • Fax: 0 55 41 - 90 37 99

gagv-27168			bodenmechanische Kennwerte:	s. S. 3		
		Geländemorphologie und Fotos vom Baufeld:	s. S. 4 + 5			
			Schichtenprofile:	s. Anl. 1+2		
Stau-/Schicht-/ Sickerwasser:			d! nicht versickerndes, bergseitiges (auch wildes rschiedlichen Höhenlagen beachten!) Oberflächenwasser und		
technische Hinweise zu einer Versickerung:	nach DWA-A 138 prinzipiell (kf-Werte) in den Böden der Schichten 3 und 8 möglich, sollte jedoch im Hinblick auf den inhomogenen Baugrundaufbau durch einen Versickerungsversuch am Standort der geplanten Versi- ckerungsanlage geprüft werden (s. gagv-27168-Vers. mit Datum 21.11.2022)					
Böschungen:	unter dränierten bzw. abgesenkten Bedingungen: Schicht 1+2+5+6+ und weitere Lehme / Tone (mind. steif Konsistenz): <= 60°; Schicht 3+8 und weiterer Sand / Kies: <= 40°; Schicht 4+7: 40-50°; witterungsbedingt und bei Wasserzutritten flacher; DIN 4123 und Nachbarbebauung beachten; dringend vor Witterung, Frost, Erosion und Ausspülungen schützen; ein Streifen von mind. 1m hat an Böschungsschultern lastfrei zu bleiben!					
erforderlicher	Schicht 1, Be	wuchs, Humus, Wu	rzeln, ung. Auffüllungen, Aufweichungen, Alteinbaut	ten etc.		
Bodenaustausch, ohne	ВА	RKS 1 bis RKS 8				
Gründungspolster:	[m u. GOF]	rd. 0,2m bis rd. 0,4m unter derzeitiger Geländeoberfläche				
Wiedereinbaufähigkeit angezogen werder der angetroffenen Böden: und 4 bis 7 und we		angezogen werden und 4 bis 7 und we	hicht 1 und weitere humose Restböden können ggf. zur Gartengestaltung her- n; ohne eine sehr aufwendige Aufarbeitung sollten die Böden der Schichten 2 reitere Lehme + Tone / lehmige Sande sowie bauschutthaltige Böden nach dem nnische Zwecke nicht wiederverwendet werden			
Gräben bzw. offene Wasserha		bei nasser Witterun offene Wasserhaltu Pumpensümpfe un	ung: Itung (gegen Regen, Schicht- und Oberflächenwasser) durch Dränagegräben, und Abplanungen ausführen			
Rohplanum:	Schicht 1, Alt	t glatter Baggerschaufel rückschreitend horizontal / abgetreppt modellieren; Auflockerungen vermeiden hicht 1, Alteinbauten, Bewuchs, Humus, Wurzeln, lokale Aufweichungen, Fremdkörper, ungeeignete Auffülgen, etc. gegen verdichtungsfähiges Material austauschen; ngend vor Witterung schützen; nicht mit schwerem Gerät befahren / zerfahren!				
Bodenaustauschmaterial, Arbeitsraumverfüllung, Wiederverfüllungsmaterial weit gestufte (U >= sche oder gebroch sollte. Das Material mit geeignetem Ge		weit gestufte (U >= sche oder gebroch sollte. Das Materia mit geeignetem Ge tungsziel wird eine	sch- und Geländeausgleichsmaterial sind geeignete, gut verdichtungsfähige, >= 6), steinfreie Mineralgemische einsetzbar (z.B. ortsübliche Sand-Kies-Gemichene Materialien), wobei der Feinkornanteil (d < 0,063 mm) unter 5 % liegen al ist horizontal und lagenweise (Lagen <= 15 cm) einzubauen und lagenweise erät auf mindestens mitteldichte Lagerungsdichte zu verdichten. Als Verdicher Proctordichte von >= 98 % bzw. eine Mindesttragfähigkeit von 50 MN/m² vor-			
Hinweise zu den Erdbauarbeiten:	"Lehmbauste Topographie	baustelle"! raphie und Zuwegung sowie Befahrbarkeit des Baufeldes vorab bauseits prüfen				

Gebäudedränage (sofern genehmigungsfähig - die bauseitige Prüfung ist erforderlich):

Ring- und ggf. Flächendränage analog DIN 4095 mit dauerhafter Ableitung und Schutz vor bergseitigen Oberflächenwasserabläufen (ggf. in talseitige Zisternen mit geeigneten Notüberläufen)

mit Dränage (s.o.!): analog DIN 18533 W1.2-E; ohne Dränage: WU-Bodenplatte / WU-Keller analog DIN 18533 W2E (Bemessungswasserstand = GOF am Bauwerk); generell ist das Bauwerk vor wilden, bergseitigen Oberflächenwasserabläufen zu schützen!

Die Geländeoberfläche ist für einen Baustellen- bzw. Schwerlastverkehr augenscheinlich nicht geeignet. Nach Rücksprache mit dem ausführenden Bauunternehmen sind ggf. geeignete Baustraßen anzulegen. Beim Einbau von Mineralgemischen bzw. RC-Materialien ist auf die lokalen Vorschriften, insbesondere auf umweltgeotechnische Auflagen hinsichtlich Gewässerschutz und Wasserschutzgebietszonen zu achten.

In allen Bauzuständen ist die Einwirkung von Frost auf die Fundamentierung zu verhindern. Böschungen und sonstige Materialien sind zeitnah gegen Erosion und Ausspülungen zu schützen. Auf Nachbarbebauungen und deren Belange wird hingewiesen. Die Vorgaben der DIN 4123 und sonstige, einschlägige Normen und Vorschriften sind zu beachten!

Die angegebenen Schichtdicken unterliegen der natürlichen, geologischen Schwankungsbreite und können zwischen den RKS von den dargestellten Daten abweichen. Unbekannte Auffüllungen und unbekannte Alteinbauten sind möglich. Das s.g. Baugrundrisiko liegt letztendlich bei der Bauherrschaft und wird durch gegenständlichen Bericht eingegrenzt, abgegrenzt bzw. dargestellt!

Die historische Erkundung des Baufeldes, die Erkundung von unterirdischen Leitungen und Alteinbauten (z.B. Altfundamente, Keller, Leitungen, Kanäle, etc.) sowie DIN 4030-Analysen wurden nicht beauftragt und sind nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Die umweltgeotechnische Erkundung und Bewertung der Böden wurde beauftragt und wird in einem separaten Bericht dargestellt.

gagv Gesellschaft für angewandte Geologie und Vermessung mbH Bahnhofstraße 30 • 34346 Hann. Münden • Tel.: 0 55 41 - 90 37 90 • Fax: 0 55 41 - 90 37 99

BV-Nr.:	gagv-27168	Bauort:	32120 Hiddenhausen	Berichtsdatum:	18.11.2022
bodenmechanische Kennwerte:		Schicht 1	Schicht 2	Schicht 3	Schicht 4
Bodenart:		Mu (U+fS,h,ms',t")	U+fS, ms', t"	f-mS, gs', u"-u'	Wechsellagerung: f-mS & Lehm
Unterkante:	[muGOF]	0,2 bis 0,4	0,9 bis 1,3	s. RKS 1+2+3+7	s. Anl. 1+2
Schichtdicke:	[m]	0,2 bis 0,4	0,6 bis 1,0	s. RKS 1+2+3+7	s. Anl. 1+2
Bodengruppe (DIN 18 196)	Bodengruppe (DIN 18 196):		UL-UM	SE-SU	SE-SU & UM-TL
Bodenklasse (DIN 18 300):	Bodenklasse (DIN 18 300):		4	3	3 & 4
Farbe:	Farbe:		braun-beige	hellgraubeige	hellgrbeige-grau
Konsistenz:		(steif-) halbfest	"halbfest" (mürbe)	-	Lehm = steif
Konsistenzveränderung:		möglich	möglich	-	Lehm = möglich
Lagerungsdichte (DIN 4094	Lagerungsdichte (DIN 4094, T3):		-	locker-mitteldicht	Sand = lck-md
Frostempfindlichkeit (ZTVE	Frostempfindlichkeit (ZTVE StB 94):		F 3	F 2	F1-2 & F3
Fließempfindlichkeit:		mittel	mittel	hoch	hoch
innerer Reibungswinkel:	cal φ' [°]	keine Angaben	rd. 27,5	rd. 30,0	rd. 25,0 bis 30,0
Kohäsion:	c' [kN/m²]	keine Angaben	rd. 10	0	0 bis 5
Steifemodul:	E _s [MN/m²]	keine Angaben	rd. 10	rd. 15 bis 20	rd. 6 bis 15
Wichte (gesättigt):	$\gamma_{r,k}$ [kN/m ³]	rd. 18,0 bis 19,0	rd. 19,0 bis 20,0	rd. 19,0 bis 20,0	rd. 19,0 bis 20,0
kf - Wert (abgeschätzt):	[m/s]	keine Angaben	um 5*10-6	um 5*10-5	5*10-5 bis 5*10-8
aufnehmb. Sohldruck	σRd [kN/m²]	keine Angaben	ab 1m EBT: >= 240		
für Wiederverfüllung geeignet:		ggf. Garten	nein	eingeschränkt	nein

Die angegebenen Schichtdicken beziehen sich ausschließlich auf die Ergebnisse der Rammkernsondierungen. Die angegebenen Schichtdicken unterliegen zwischen den Rammkernsondierungen einer Schwankungsbreite und können zwischen den RKS von den dargestellten Daten abweichen!

bodenmechanische Kennwerte:		Schicht 5	Schicht 6	Schicht 7	Schicht 8
Bodenart:		U, s, t', g'	U, t'-t, s'	U+f-mS, g', t"-t'	fS, ms, u"
Unterkante:	[muGOF]	s. RKS 3+5	RKS 4: rd. 4,3	s. RKS 2+3+4	RKS 5: ca. 4,7
Schichtdicke:	[m]	s. RKS 3+5	RKS 4: rd. 0,2	s. RKS 2+3+4	RKS 5: ca. 1,8
Bodengruppe (DIN 18 196):		TL	TL-TM	UL-UM-TL	SE
Bodenklasse (DIN 18 300):		4	4	4	3
Farbe:		graubraun	graubraun-grau	graubraun-grau	hellbeige
Konsistenz:		steif	steif-halbfest	"halbfest"	-
Konsistenzveränderung:		möglich	möglich	möglich	-
Lagerungsdichte (DIN 4094, T3):		-	-	-	mitteldicht
Frostempfindlichkeit (ZTVE StB 94):		F 3	F 3	F 3	F 2
Fließempfindlichkeit:		mittel	mittel	mittel-hoch	sehr hoch
innerer Reibungswinkel:	cal φ' [°]	rd. 27,5	rd. 25,0	rd. 27,5 bis 30,0	rd. 30,0 bis 32,5
Kohäsion:	c' [kN/m²]	rd. 5	rd. 10	rd. 10	0
Steifemodul:	E _s [MN/m²]	rd. 6 bis 8	rd. 8 bis 12	rd. 15	rd. 20 bis 30
Wichte (gesättigt):	$\gamma_{r,k}$ [kN/m ³]	rd. 19,0 bis 20,0	rd. 19,0 bis 20,0	rd. 19,5 bis 20,5	rd. 19,0 bis 20,0
kf - Wert (abgeschätzt):	[m/s]	<= 5*10-7	<= 5*10-8	um 5*10-6	um 5*10-5
aufnehmb. Sohldruck	σRd [kN/m²]	ab 1m EBT: >= 240			
für Wiederverfüllung geeignet:		nein	nein	nein	eingeschränkt









