



Analyse Historischer Stadtkern und Erweiterung

Legende

- vollsanierete Gebäude/Neubauten
- teilsanierte Gebäude
- Gebäude mit energetischem Sanierungsbedarf
- Gebäude mit baulichen Mängeln
- Leerstand
- Denkmal
- Abgrenzung Untersuchungsgebiet
- Abgrenzung der Sanierungsgebiete
- Erweiterungsbereich des Sanierungsgebietes

Projekt

Lemgo VU Stadtkern

Auftraggeber

Alle Hansestadt Lemgo

Planinhalt

Bestandsaufnahme städtebauliche Missstände
Stand 08.2018

Maßstab

o. M.



Deutsche Stadt- und
Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Mittelstraße 55 | 33602 Bielefeld