



Legende

-  Grundstück / ehemaliges Firmengelände Sägewerk Caminady
-  Lage des zuletzt genutzten Tauchbeckens zur Imprägnierung von Holz (innerhalb des Gebäudes)
-  Lage der zuletzt genutzten Abtropffläche (Überdachung nicht mehr vorhanden)
-  ungefähre Lage eines ehemaligen genutzten Tauchbeckens zur Imprägnierung von Holz (außerhalb des Gebäudes)

Untersuchungskampagne 09.05.2016

-  Lage eines Baggerschurfes
-  Lage einer Sondierung
- S12** Bezeichnung von Baggerschurf in Kombination mit Sondierung
- AB15** Bezeichnung von Sondierung ohne Baggerschurf

Maßnahmen im Rahmen der Sanierungsuntersuchung

-  Lage geplanter Sondierung



Kartengrundlage: Tim-Online NRW
 Erstellt: 14.05.2017, Dr. T. Jurkschat
 Geprüft: 14.05.2017, Dr. D. Barkowski
 P216050\Anlagen\Vorlagen\P216050-SU-Anl_1-Lageplan.cdr

**Stadt Lennestadt
 57368 Lennestadt**
Sanierungsuntersuchung für das ehemalige Firmengelände des Sägewerkes Caminady in Lennestadt-Germanienhütte

Lageplan
 mit ergänzenden Untersuchungspunkten im Rahmen der Sanierungsuntersuchung

