



Lageplan

ZEICHENERKLÄRUNG:

- Lage des Grundstücks
- Lage der zu Sickerstellen ausgebauten Rammkernbohrungen
- Mu humoser Oberboden
- Schluff, z.T. stark feinsandig, z.T. schwach fein- bis mittelsandig Hochflutlehm, Holozän
- Feinsand, z.T. sehr schwach schluffig bis stark schluffig Hochflutsand, Holozän
- Fein- bis Mittelsand Niederterrasse, Pleistozän

Plan zur Verfügung gestellt von:
bPlan Ingenieurgesellschaft
ergänzt/geändert durch Dr. Tillmanns Consulting GmbH im Mai 2019

**DR. TILLMANNS
CONSULTING
GMBH**
Stockhausstr. 57
40721 Hilden
Tel.: 02103/90773-0
Fax: 02103/90773-10
E-Mail: Tillmanns@aol.com

AUFTRAGGEBER	Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen		
MASSNAHME	Bodenuntersuchungen auf dem Grundstück an der Gladbacher Straße in Neuss		
BEARBEITET	Ro	05/2019	M: 1:250 / 1:100
GEZEICHNET	Ro	05/2019	PROJEKT-Nr.: 11.2016/1275
AUFGESTELLT: HILDEN, DEN	ANLAGE: 1		