

Situation am 26.09.2011




Foto 1: Blickrichtung ~ NO; Bereich der BS 1 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 2: Blickrichtung ~ SSO; Bereich der BS 2 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 3: Blickrichtung ~ WS; Bereiche der BS 3 und BS 3a (Markierungen)

Situation am 26.09.2011




Foto 4: Blickrichtung ~ NNW; Bereich der BS 4 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 5: Blickrichtung ~ WSW; Bereich der BS 5 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 6: Blickrichtung ~ NO; Bereich der BS 6 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 7: Blickrichtung ~ WSW; Bereich der BS 7 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 8: Blickrichtung ~ SW; Bereich der BS 8 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 9: Blickrichtung ~ SW; Bereich 9 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 10: Blickrichtung ~ NNW; Bereich der BS 10 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 11: Blickrichtung ~ NW; Bereiche der BS 11 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 12: Blickrichtung ~ NW; Bereich der BS 12 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 13: Blickrichtung ~ SO; Bereich der BS 13 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 14: Blickrichtung ~ S; Bereiche der BS 14 und BS 15 (Markierungen)

Situation am 26.09.2011




Foto 15: Blickrichtung ~ NW; Bereiche der BS 16 und BS 17 (Markierungen)

Situation am 26.09.2011



Foto 16: Blickrichtung ~ NW; Bereich der BS 18 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 17: Blickrichtung ~ NW; Bereiche der BS 19 und BS 20 (Markierungen)

Situation am 26.09.2011



Foto 18: Blickrichtung ~ NW; Bereich der BS 21 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 19: Blickrichtung ~ NW; Bereich der BS 22 (Markierung)

Situation am 26.09.2011



Foto 20: Blickrichtung ~ SO; Bereich der BS 23 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 21: Blickrichtung ~ NNW; Bereich der BS 24 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 22: Blickrichtung ~ NNW; Bereich der BS 25 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 23: Blickrichtung ~ NW; Bereich der BS 26 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 24: Blickrichtung ~ NW; Bereich der BS 27 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 25: Blickrichtung ~ NW; Bereich der BS 28 (Markierung)

Situation am 27.09.2011



Foto 26: Blickrichtung ~ SO; Bereich der BS 29 (Markierung)