



Karte 1: Ausgangszustand des Untersuchungsraumes

- 1 Gebäude
- 2 gewerblich genutzte Fläche, versiegelt
- 3 ehemaliges Regenrückhaltebecken, versiegelt
- 4 gewerblich genutzte Fläche, teilversiegelt
- 5 gerodete Fläche
- 6 Wald, teilweise stark geschädigt mit Jungwuchs
- 7 Baumgruppen, Baumreihen, Einzelbäume, geringes bis mittleres Baumholz
- 8 Baumgruppen, Baumreihen, Einzelbäume, starkes Baumholz

Nachrichtlich

- Grenze des Überschwemmungsbereiches (HQ100)
- Grenze des Geltungsbereiches

Stadt Ratingen
 Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung
 Stadionring 17
 40878 Ratingen

Umweltbericht zum Bebauungsplan T 395
 "Kaiserwerther Straße / Am Roten Kreuz"

Karte 1: Ausgangszustand des Untersuchungsraumes

Bearb.: AI	Dat.: 11/16	M: 1 : 1.000
------------	-------------	--------------

LESER
ALBERT
BIELEFELD

Kortumstraße 35
44787 Bochum
Tel. 0234 / 41 74 188-0
www.lab-bochum.de