KRB 13

71,30 m NN



Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Projekt	**BV Evangelisches Altenheim Rheda**		
Auftraggeber	**Seniorenwohnpark Rheda GmbH & Co. KG**	Bhrg.: KRB 13	
Bohrfirma	Geotechnik Rommeis & Schmoll	ID-Nr.: 1000	DENKER UMWELT
Bohr-Datum	16.12.2009	Bearb.: L.Wunderlich	
Betreuung	Denker Umwelt	Maßstab : 1:50	

KRB 14

70,98 m NN



Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Projekt	**BV Evangelisches Altenheim Rheda**	
Auftraggeber	**Seniorenwohnpark Rheda GmbH & Co. KG**	Bhrg.: KRB 14
Bohrfirma	Geotechnik Rommeis & Schmoll	ID-Nr.: 1002
Bohr-Datum	16.12.2009	Bearb.: L.Wunderlich
Betreuung	Denker Umwelt	Maßstab : 1:50

DENKER UMWELT

KRB 15

71,25 m NN



0,16	/ ASPHALT; / / / gekernt, BL-Messstelle
1,00	/ MITTELSAND; stark feinsandig-feinsandig, schwach grobsandig, Ziegelreste, lagenweise- Schluff, schwach sandig / künstliche Auffüllung / hellbraun-graubraun / mäßig schwer zu bohren, feucht
2,30	/ MITTELSAND; stark feinsandig, stark kiesig, Holz-, Ziegel- und Glasreste / künstliche Auffüllung / dunkelbraun / mäßig schwer zu bohren, feucht- nass, Grundwasserspiegel (2.0m, angebohrt) /
3,00	/ SCHLUFF; sandig, humos, Holzreste, oben- stark feinsandig / Schluff / dunkelgrau- dunkelgraubraun / weich, sehr feucht- nass

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Projekt	**BV Evangelisches Altenheim Rheda**	
Auftraggeber	**Seniorenwohnpark Rheda GmbH & Co. KG**	Bhrg.: KRB 15
Bohrfirma	Geotechnik Rommeis & Schmoll	ID-Nr.: 1003
Bohr-Datum	16.12.2009	Bearb.: L.Wunderlich
Betreuung	Denker Umwelt	Maßstab : 1:50

DENKER UMWELT

KRB 16

70,80 m NN



71,00 m NN

70,00 m NN

69,00 m NN

68,00 m NN

67,00 m NN

66,00 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Projekt	**BV Evangelisches Altenheim Rheda**		
Auftraggeber	**Seniorenwohnpark Rheda GmbH & Co. KG**	Bhrg.: KRB 16	
Bohrfirma	Geotechnik Rommeis & Schmoll	ID-Nr.: 1004	DENKER UMWELT
Bohr-Datum	16.12.2009	Bearb.: L.Wunderlich	
Betreuung	Denker Umwelt	Maßstab : 1:50	

KRB 17

71,04 m NN



Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Projekt	**BV Evangelisches Altenheim Rheda**	
Auftraggeber	**Seniorenwohnpark Rheda GmbH & Co. KG**	Bhrg.: KRB 17
Bohrfirma	Geotechnik Rommeis & Schmoll	ID-Nr.: 1005
Bohr-Datum	16.12.2009	Bearb.: L.Wunderlich
Betreuung	Denker Umwelt	Maßstab : 1:50

DENKER UMWELT

71,00 m NN

70,00 m NN

69,00 m NN

68,00 m NN

67,00 m NN

66,00 m NN

KRB 18

70,69 m NN



Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Projekt	**BV Evangelisches Altenheim Rheda**	
Auftraggeber	**Seniorenwohnpark Rheda GmbH & Co. KG**	Bhrg.: KRB 18
Bohrfirma	Geotechnik Rommeis & Schmoll	ID-Nr.: 1006
Bohr-Datum	16.12.2009	Bearb.: L.Wunderlich
Betreuung	Denker Umwelt	Maßstab : 1:50

DENKER UMWELT

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: KRB 13 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1000 Seite: 1

1	2				3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b)				Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
	f) Ubliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt				
0,17	a) Asphalt + b)				gekernt, BL-Messstelle			
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
0,50	a) Mittelsand; grobsandig, stark kiesig, Betonreste + b)					1	0,17	0,50
	c)	d) mäßig schwer zu bohren- schwer zu	e) grau					
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)				
2,20	a) Mittelsand; grobsandig, kiesig, feinsandig- schwach feinsandig, steinig, Ziegel-,Schlacke-, Gummi-, Glas- und Holzreste + b)					2	0,50	2,20
	c)	d) mäßig schwer zu bohren, feucht	e) braun- graubraun					
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)				
3,00	a) Feinsand; mittelsandig- schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig, Sn + b)				Grundwasserspiegel(2.40m, angebohrt)	3	2,20	3,00
	c)	d) leicht zu bohren, feucht- nass	e) grau					
	f)	g)	h)	i)				

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: KRB 14 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1002 Seite: 1

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b) c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Übliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben: Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
0,14	a) Asphalt + b) c) / d) / e) f) / g) / h) / i)	BL-Messstelle			
0,40	a) Kies; sandig, Betonreste + b) c) / d) / e) grau f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)	gekernt	1	0,14	1,00
1,00	a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, lagenweise- Schluff, schwach sandig, schwach grobsandig, zgr + b) c) / d) leicht zu bohren- mäßig schwer zu / e) graubraun f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)				
2,10	a) Mittelsand; sehr stark kiesig, schwach feinsandig, schwach schluffig, Ziegelreste, Glasreste, Schlackereste, Sn + b) c) / d) leicht zu bohren, feucht- sehr feucht / e) schwarz- dunkelbraun f) / g) / h) / i)		2	1,00	2,10
3,00	a) Torf; stark schluffig, schwach sandig- schwach sandig + b) c) / d) leicht zu bohren, sehr feucht- nass / e) braun f) Moor / g) / h) / i)	Grundwasserspiegel(2.20m, angebohrt)	3	2,10	3,00

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: KRB 15 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1003 Seite: 1

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b) c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Ubliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
0,16	a) Asphalt + b) c) / d) / e) f) / g) / h) / i)	gekernt, BL-Messstelle			
1,00	a) Mittelsand; stark feinsandig- feinsandig, schwach grobsandig, Ziegelreste, lagenweise- Schluff, schwach sandig + b) c) / d) mäßig schwer zu bohren, feucht / e) hellbraun- graubraun f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)		1	0,16	1,00
2,30	a) Mittelsand; stark feinsandig, stark kiesig, Holz-, Ziegel- und Glasreste + b) c) / d) mäßig schwer zu bohren, feucht- / e) dunkelbraun f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)	Grundwasserspiegel(2.0m, angebohrt)	2	1,00	2,30
3,00	a) Schluff; sandig, humos, Holzreste, oben- stark feinsandig + b) c) weich, sehr feucht- nass / d) / e) dunkelgrau- dunkelgraubraun f) Schluff / g) / h) / i)		3	2,30	3,00

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: KRB 16 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1004 Seite: 1

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b) c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Übliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben: Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
0,14	a) Asphalt + b) c) / d) / e) f) / g) / h) / i)	gekernt, BL-Messstelle			
1,20	a) Mittelsand; grobsandig, stark feinsandig- feinsandig, kiesig, oben- stark kiesig + b) c) / d) mäßig schwer zu bohren- schwer zu / e) grau f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)		1	0,14	1,20
1,90	a) Ton; schluffig + b) c) weich- steif, feucht- sehr feucht / d) / e) grau f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)		2	1,20	1,90
2,60	a) Holz + b) c) / d) mäßig schwer zu bohren- schwer zu / e) hellgraubraun f) Auffüllung ? / g) / h) / i)	Grundwasserspiegel(2.0m, angebohrt)	3	1,90	2,60
3,00	a) Torf; stark schluffig, schwach feinsandig + b) c) weich, sehr feucht- nass / d) / e) braun f) Moor / g) / h) / i)		4	2,60	3,00

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: KRB 17 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1005 Seite: 1

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b) c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Ubliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben: Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
0,11	a) Asphalt + b) c) / d) / e) f) / g) / h) / i)	gekernt, BL-Messstelle			
1,30	a) Mittelsand; grobsandig, stark kiesig, Betonreste, stark feinsandig- feinsandig, sehr schwach schluffig, Ziegelreste, lagenweise- Schluff, sandig + b) c) / d) leicht zu bohren- mäßig schwer zu / e) graubraun- dunkelgrau f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)		1	0,11	1,30
2,40	a) Mittelsand; stark kiesig, feinsandig- schwach feinsandig, steinig, Ziegel-,Schlacke-, Glas- und Holzreste, lagenweise- Schluff, sandig + b) c) / d) mäßig schwer zu bohren, feucht- / e) schwarz- dunkelgrau f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)	Grundwasserspiegel(1.50m, Stauwasser)	2	1,30	2,40
3,00	a) Torf; sehr stark schluffig, sehr schwach sandig, stark zersetzt + b) c) weich, sehr feucht / d) / e) f) Moor, / g) / h) / i)		3	2,40	3,00

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: KRB 18 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1006 Seite: 1

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b) c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Übliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
0,16	a) Asphalt + b) c) / d) / e) f) / g) / h) / i)	gekernt, BL-Messstelle			
0,30	a) Beton + b) c) / d) / e) f) / g) / h) / i)	gekernt			
0,90	a) Mittelsand; feinsandig, kiesig, Ziegl- und Betonreste, lagenweise- Schluff, sandig, tonig + b) c) / d) leicht zu bohren- mäßig schwer zu / e) graubraun f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)		1	0,30	0,90
2,60	a) Mittelsand; grobsandig, stark kiesig, steinig, Ziegel-,Schlacke-, Plastik-, Glasreste, lagenweise- Schluff, sandig + b) c) / d) mäßig schwer zu bohren, feucht- / e) dunkelgrau- schwarz f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)	Grundwasserspiegel(2.0m, angebohrt)	2	0,90	2,60
3,00	a) Torf; stark schluffig, sehr schwach sandig + b) c) / d) leicht zu bohren, sehr feucht / e) braun f) Moor / g) / h) / i)		3	2,60	3,00

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: GWM 4 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1007 Seite: 1

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b) c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Ubliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben: Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
1,10	a) Feinsand; mittelsandig, humos, wzr, schwach kiesig, Ziegel-, Beton- unsd Schlackereste + b) c) / d) leicht zu bohren, schwach feucht- / e) dunkelbraun-graubraun f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)		1	0,00	1,10
2,30	a) Feinsand; mittelsandig, humos, wzr, Sn + b) c) / d) leicht zu bohren-mäßig schwer zu / e) dunkelbraun-graubraun f) / g) / h) / i)				
5,00	a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, Sn + b) c) / d) leicht zu bohren-mäßig schwer zu / e) hellgrau f) / g) / h) / i)	Grundwasserspiegel(3.30m, angebohrt)			

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

AquaInfo
Grundwassermanagement-System
www.AquaInfo.de

Bohrung: GWM 5 RW: 0
Projekt: BV Evangelisches Altenheim R HW: 0

ID: 1001 Seite: 1

1	2	3	4	5	6
Bis ...m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Ergänzende Bemerkung + b) c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe f) Übliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt	Bemerkungen Sonderprobe, Wasserführung, Bohrwerkzeuge, Kernverlust, Sonstiges	Entnommene Proben: Art	Tiefe in m OK	Tiefe in m UK
0,20	a) Feinsand; mittelsandig, humos, wzr + b) c) / d) leicht zu bohren, feucht / e) dunkelbraun f) Boden / g) / h) / i)				
1,30	a) Feinsand; mittelsandig, humos, wzr, schwach kiesig, Ziegl-, Beton- und Wurzelreste + b) c) / d) leicht zu bohren-mäßig schwer zu / e) braun- graubraun f) künstliche Auffüllung / g) / h) / i)		1	0,20	1,30
3,60	a) Feinsand; mittelsandig- schwach mittelsandig, schwach schluffig, Sn + b) c) / d) leicht zu bohren-mäßig schwer zu / e) grau f) / g) / h) / i)	Grundwasserspiegel(1.50m, angebohrt)			
5,00	a) Mittelsand; grobsandig- schwach grobsandig, schwach feinsandig, Sn + b) c) / d) leicht zu bohren-mäßig schwer zu / e) grau- graubraun f) / g) / h) / i)				