


Mängelanalyse Radwegenetz - Stadtkern -

Legende

- 10

Radverkehrsmangel
- Z 240 gemeinsamer Geh-/Radweg
- Z 1022-11 "Mofa frei"
- Z 241-30 getrennter Geh-/Radweg
- Z 237 Radweg / Radfahrstreifen
- Z 239 Gehweg
- Z 1022-10 "Radfahrer frei"
- Schutzstreifen
- Mehrzweckstreifen
- Radverkehrsnetz NRW (RVN NRW)
- Anschluß Radverkehrsnetz NRW
- Radweg entlang der Ems
- vorhandener Kreisverkehr
- Lichtsignalanlage
- Fußgängersignalanlage
- Querungshilfe
- Fußgängerunterführung




Freckenhorst

10

-

-



Mängelanalyse Radwegenetz - Hoetmar -

Legende

10

Radverkehrsmanager



Z 240 gemeinsamer Geh-/Radweg



Z 1022-11 "Mofa frei"



Z 241-30 getrennter Geh-/Radweg



Z 239 Gehweg



Z 1022-10 "Radfahrer frei"





Mehrzweckstreifen



Radverkehrsnetz NRW (RVN NRW)



Anschluß Radverkehrsnetz in NRW



Mängelanalyse Radwegenetz - Einen, Müssingen -

Legende

- 

Radverkehrsmangel
- 

Z 240 gemeinsamer Geh-/Radweg
- 

Z 1022-11 "Mofa frei"
- 

Z 241-30 getrennter Geh-/Radweg
- 

Z 239 Gehweg
- 

Z 1022-10 "Radfahrer frei"
- 


Mehrzweckstreifen
- 

Radverkehrsnetz NRW (RVN NRW)
- 

Anschluß Radverkehrsnetz in NRW
- 

Lichtsignalanlage
- 

Querungshilfe



Mängelanalyse Radwegenetz - Milte -

Legende

10

Radverkehrsmangel



Z 240 gemeinsamer Geh-/Radweg



Z 1022-11 "Mofa frei"



Z 241-30 getrennter Geh-/Radweg



Z 239 Gehweg



Z 1022-10 "Radfahrer frei"



Mehrzweckstreifen



Radverkehrsnetz NRW (RVN NRW)



Anschluß Radverkehrsnetz in NRW



Lichtsignalanlage

